

## Контрольный замер

Ведомость переатов мощностей по ВЛ 110 - 220 кВ через АТ ОП АО "Энергия" в г. Красный Сулин за 19 июня 2019 года.

ВРЕМЯ	Шины 110/220				Линии 110 кВ																		Линии 220 кВ												Трансформаторы связи						Температура								
	U1 с/п кВ	U2 с/п кВ	U кВ на 220	частота	НГРЭС - Н16			НГРЭС-С7			НГРЭС-С1-С4-1ц			НГРЭС-С2-С4-2 ц			НГРЭС-С2 Ц пень с отпайкой на ЦС ГСР			НГРЭС-С2 Ц пень с отпайкой на ЦС ГСР			НГРЭС-Г13-Г12 на ОВВ			НГРЭС-Г13-Г15			Экспериментальная ТЭС-НЗБ			Экспериментальная ТЭС-Шахты			Экспериментальная ТЭС-Ш-50			Экспериментальная ТЭС-Г-20				АТ Б1Т ашафа №6			АТ Б2Т ашафа №6				
					Ток А	МВт	МВАр	Ток А	МВт	МВАр	Ток А	МВт	МВАр	Ток А	МВт	МВАр	Ток А	МВт	МВАр	Ток А	МВт	МВАр	Ток А	МВт	МВАр	Ток А	МВт	МВАр	Ток А	МВт	МВАр	Ток А	МВт	МВАр	Ток А	МВт	МВАр	Ток А	МВт	МВАр		Ток А	МВт	МВАр					
0:00	116	116	220	50	40	-9	-1	157	-28	-17	-	-	-	13	-2	-1	208	-38	-22	-	-	-	55	-10	-6	30	-5	-3	-	-	-	229	83	36	121	47	11	97	-37	6	290	60	45	20	290	60	48	25	19
1:00	116	116	220	50	60	-13	0	162	-30	-16	-	-	-	13	-2	-2	190	-33	-20	-	-	-	49	-9	-5	27	-5	-3	-	-	-	314	77	32	112	43	9	75	-28	8	280	60	45	20	290	60	48	25	19
2:00	116	116	220	50	50	-11	1	157	-28	-16	-	-	-	14	-2	-1	205	-36	-22	-	-	-	50	-9	5	27	-5	-3	-	-	-	218	78	34	115	44	10	80	-30	7	250	50	35	20	280	50	45	25	18
3:00	116	116	220	50	40	-8	-1	145	-25	-16	-	-	-	13	-2	-2	195	-35	-20	-	-	-	47	-8	-5	26	-5	-2	-	-	-	208	75	34	110	42	10	84	-33	7	220	40	35	20	250	45	40	26	18
4:00	116	116	220	50	33	-7	-1	137	-24	-15	-	-	-	13	-2	-2	178	-32	-19	-	-	-	45	-8	-5	25	-5	-2	-	-	-	198	72	31	104	40	8	90	-34	8	200	40	35	20	220	40	40	25	18
5:00	116	116	220	50	27	-6	-2	133	-22	-16	-	-	-	12	-2	-1	188	-33	-19	-	-	-	46	-9	-5	25	-5	-3	-	-	-	200	72	32	106	40	9	92	-35	7	200	40	35	20	210	40	40	25	18
6:00	116	116	220	50	48	-11	0	152	-28	-15	-	-	-	13	-2	-1	197	-35	-20	-	-	-	49	-9	-5	27	-5	-3	-	-	-	210	75	33	111	42	10	75	-28	7	200	50	40	20	210	40	40	25	19
7:00	116	116	220	50	68	-14	1	175	-32	-15	-	-	-	14	-2	-1	210	-38	-22	-	-	-	56	-10	-6	30	-6	-3	-	-	-	235	86	35	126	48	11	77	-30	6	280	80	45	20	300	100	50	25	21
8:00	116	116	220	50	70	-15	0	180	-34	-16	-	-	-	15	-3	-2	205	-38	-19	-	-	-	57	-10	-5	32	-6	-3	-	-	-	245	91	33	135	51	10	90	-35	5	300	110	50	20	300	110	55	25	24
9:00	116	116	220	50	77	-15	1	195	-36	-17	-	-	-	17	-3	-2	220	-40	-21	-	-	-	60	-11	-6	34	-6	-3	-	-	-	260	94	36	138	52	11	85	-33	4	320	130	60	25	320	130	60	25	27
10:00	116	116	220	50	95	-19	1	215	-41	-18	-	-	-	19	-3	-2	225	-41	-23	-	-	-	65	-12	-6	36	-7	-3	-	-	-	280	100	40	148	55	13	85	-32	1	320	140	60	25	320	160	65	25	29
11:00	116	116	220	50	100	-21	1	225	-42	-18	-	-	-	19	-3	-2	240	-42	-23	-	-	-	67	-12	-6	37	-7	-3	-	-	-	286	104	41	150	57	13	83	-32	2	320	150	65	25	330	160	65	28	30
12:00	116	116	220	50	95	-19	1	225	-42	-18	-	-	-	19	-3	-2	240	-44	-22	-	-	-	65	-12	-6	37	-7	-3	-	-	-	288	105	40	150	57	12	85	-33	4	320	140	60	20	320	160	65	25	31
13:00	116	116	220	50	88	-19	1	220	-41	-18	-	-	-	18	-3	-2	240	-44	-21	-	-	-	65	-12	-6	37	-7	-3	-	-	-	286	105	39	150	57	12	92	-35	4	320	140	60	20	330	160	65	25	31
14:00	116	116	220	50	110	-23	1	230	-45	-19	-	-	-	19	-3	-2	230	-42	-22	-	-	-	61	-11	-5	34	-7	-3	-	-	-	290	106	39	154	58	12	85	-32	3	330	150	70	20	340	180	70	25	32
15:00	116	116	220	50	105	-21	0	235	-44	-19	-	-	-	20	-4	-2	235	-43	-21	-	-	-	58	-11	-5	33	-6	-2	-	-	-	295	107	39	155	58	12	90	-34	3	320	140	60	20	330	180	65	25	34
16:00	116	116	220	50	140	-28	2	260	-49	-19	-	-	-	20	-3	-2	220	-39	-22	-	-	-	56	-10	-5	32	-6	-2	-	-	-	290	106	38	154	58	11	68	-26	4	350	150	65	20	340	170	65	25	32
17:00	116	116	220	50	115	-22	1	235	-44	-18	-	-	-	18	-3	-2	230	-41	-22	-	-	-	60	-11	-5	34	-6	-3	-	-	-	285	104	38	150	57	11	82	-31	5	320	140	60	20	320	120	60	25	25
18:00	116	116	220	50	95	-19	0	215	-40	-18	-	-	-	17	-3	-2	225	-41	-21	-	-	-	62	-11	-5	35	-6	-3	-	-	-	280	102	37	148	56	11	95	-36	5	310	110	55	20	310	120	60	25	28
19:00	116	116	220	50	160	-30	3	255	-49	-17	-	-	-	18	-3	-2	225	-39	-22	-	-	-	61	-11	-5	34	-7	-2	-	-	-	297	108	36	160	60	11	80	-30	4	325	150	65	20	340	150	65	25	27
20:00	116	116	220	50	124	-25	0	238	-45	-17	-	-	-	18	-3	-2	232	-42	-21	-	-	-	64	-12	-5	35	-7	-3	-	-	-	292	108	35	155	59	10	82	-31	0	350	130	65	20	340	150	65	25	26
21:00	116	116	220	50	145	-29	0	264	-51	-16	-	-	-	19	-3	-1	255	-46	-22	-	-	-	69	-13	-5	38	-7	-3	-	-	-	321	117	37	171	64	11	81	-31	0	380	140	70	20	360	180	70	25	24
22:00	116	116	220	50	109	-22	0	234	-44	-15	-	-	-	18	-3	-2	237	-44	-18	-	-	-	64	-12	-5	35	-7	-2	-	-	-	293	109	32	154	57	6	86	-33	0	340	120	60	20	340	120	60	20	23
23:00	116	116	219	50	100	-20	0	206	-40	-15	-	-	-	16	-3	-1	236	-43	-20	-	-	-	59	-11	-5	35	-7	-2	-	-	-	264	97	33	135	52	9	70	-26	0	310	100	55	15	310	100	55	25	21
24:00	116	116	219	50	68	-14	0	177	-33	-16	-	-	-	14	-3	-1	222	-40	-22	-	-	-	55	-10	-5	30	-6	-3	73	11	26	216	81	23	108	42	1	71	-27	0	280	80	45	25	290	90	50	25	

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

смена		НС ОДС		ДШУ ОДС	
8-00	сдал:	Борисов И.Н.		Кордуманова Н.И.	
8-00	принял:	Трубольсов И.С.		Бондаренко Т.И.	
20-00	сдал:	Трубольсов И.С.		Бондаренко Т.И.	
20-00	принял:	Решетняк В.П.		Меркуова Г.Д.	
24-00	сдал:	Решетняк В.П.		Меркуова Г.Д.	